

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по
Арсеньевскому городскому
округу ДТ и СР
И.И. Подгорбунская
«*20*» *марта* 20*15* г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Арсеньевский городской округ

« » 2015 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа

1.2. Адрес объекта 692331, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2261,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9398 кв.м

1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего май – август 2015 г., капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692331, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка общественного транспорта "Городская больница"; маршрут автобусов № 1, 6, 9, 11, 12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	№ 1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)	№ 1 - 12	№ 2, 3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)	№ 13 – 26, 37 - 42	№ 4, 5, 6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	№ 27 – 30, 35, 36	№ 7, 8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г); ДЧ-И (О, С); ВНД (К)	№ 31 - 34	№ 9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С), ВНД (К), т.к. входная зона и пути движения к зоне целевого назначения не адаптированы для доступа инвалидов: узкие дверные проемы; отсутствует козырёк над входной дверью; отсутствует навигация на объекте; не соответствует требованиям высота перилл и сечение поручней.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, орг. мероприятия.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 год

в рамках исполнения Постановления главы от 10.04.2013 г. № 281-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда на период 2013 – 2015 г.», Постановления от 05.08.2014 г. № 296-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 – 2017 годы»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации входной зоны и путей движения в зону целевого назначения доступность объекта для получения услуг для инвалидов категорий О, С, Г, У будет полной и условной для категорий К. Архитектурно-технические ресурсы здания не позволяют провести адаптацию объекта для инвалидов категории К.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О, С, Г, У); ДУ (К) – обслуживание на другом объекте.

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при губернаторе Приморского края – не требуется;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)* - не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* – не имеется.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда, учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u>	л.
3. Путей движения в здании	на <u>3</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>4</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u>	л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на <u>9</u>	фото
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на <u>1</u>	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)		

Руководитель
рабочей группы

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка»
(должность)


(подпись)

И.П. Астахова
(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Начальник отделения учета выплат и реализации социальных программ
(должность)


(подпись)

Н.М.Свинцова
(Ф.И.О.)

Старший инспектор отделения учета выплат
и реализации социальных программ
(должность)


(подпись)

Н.О. Гончарова
(Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов ВОИ
(должность)



(подпись)

А.П. Алексеева
(Ф.И.О.)

Председатель общества слепых ВОС
(должность)



(подпись)

Ю.В. Шумилин
(Ф.И.О.)

представители организации,
расположенной на объекте

Начальник управления образования Администрации АГО
(должность)


(подпись)

Т.И. Ягодина
(Ф.И.О.)

Заместитель заведующей (по хозяйственной работе)
МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка»
(должность)


(подпись)

Е.П. Горбунова
(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
комиссией (название), _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа. 692331, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№ 1	Асфальтовое покрытие не ровное, местами отсутствует.	Все	Ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№ 1	Асфальтовое покрытие неровное, разрушен бордюр; отсутствует доступная для обзора информация об объекте	Все	Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюра; информационная доска	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение по участку			

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ – В		№ 1	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после ремонта асфальтового покрытия, восстановления бордюра и размещения доступной информации об объекте на стенде территория будет доступна всем категориям инвалидов и МГН.

Φοτο Νο 1



**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа. 692331, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет		№ 2	Не обустроена. Отсутствует козырек	Все	Установить козырёк	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная) (7 шт.)	есть	№ 1 -7	№ 2,3	Ширина дверных проемов 0,7 м; высота дверных порогов 0,10 м	К, О, С	Расширение дверного проема невозможно. Демонтаж дверных порогов.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	№ 8 - 12	№ 3	Глубина 1,88 м Ширина 1,5 м	-	Не требуется	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие как минимум одного входа с поверхности земли, дверные проемы не менее 0,9 м, тамбур 1,8*2,2 м.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)	№ 1-12	№ 2, 3	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения ремонтных работ по установке козырька и демонтажа дверных порогов зона будет доступна инвалидам категории О, С, Г, У и ВНД для категории К в связи с отсутствием архитектурно-технической возможности по расширению дверных проёмов.

Фото № 2



Фото № 3



I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа. 692331, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 13	№ 4	Пожарные шкафы, расположенные на стене, выступают более чем 0,1 м	Все	Обезопасить острые края пожарных шкафов накладками.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания) (3 шт.)	есть	№ 14, 15, 16	№ 6	Краевые ступеньки не выделены контрастным цветом. Не обеспечена непрерывность внутреннего поручня. Высота перилл – Нхh ₁ = 145х90. Сечение поручня не соответствует требованиям.	Все	Нанести контрастную маркировку на краевые ступеньки. Привести в соответствие сечение поручня и высоту перилл.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	№ 18 – 26, 37 - 42	№ 5	Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Дверные проемы не выделены контрастным цветом. Информационные таблички на помещениях расположены на дверях, шрифт мелкий.	Все	Выделить контрастным цветом дверные проемы. Заменить информационные таблички в соответствии с требованиями.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№ 6	Верхняя и нижняя ступени лестничных маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней не окрашены краской, светящейся в темноте или светоотражающей лентой. Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Дверные проемы не	Все	Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маршей контрастный цвет, наклеить световые ленты на кромки ступеней или вдоль	Текущий ремонт

				выделены контрастным цветом.		движения на стене. Выделить контрастным цветом дверные проемы.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м. до 1,75 м.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У, С); ВНД (К)	№ 13-16, 18-26, 37-42	№ 4, 5, 6	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения работ по ремонту перилл, приведение в соответствие сечения поручней, нанесения контрастного цвета на краевые ступени маршей, наклеивания световых лент и установки безопасных накладок на острые кромки пожарных шкафов зона будет доступна для следующих категорий инвалидов – О, С, Г, У и ВНД для категории К в связи с отсутствием возможности расширения дверных проемов.

Фото № 4



Фото № 5




Фото № 6



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа. 692331, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 27 - 30		Не выявлены	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№ 35, 36	№ 7, 8	Не выявлены	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Допустимое количество одновременно находящихся инвалидов в помещении не более 5 % от общего числа детей			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	№ 27-30, 35, 36	№ 7,8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуются

Фото № 7



Фото № 8



I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуются

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуются

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа. 692331, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 31 - 34	№ 9	Доступная универсальная кабина отсутствует.	О, К, С	Отсутствует техническая возможность оборудования универсальной кабины. Установка жесткой спинки и пристенного поручня на один унитаза в каждой групповой ячейке	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие на объекте не менее 1-ой доступной универсальной кабины.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О, С); ВНД (К)	№ 31-34	№ 9	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После установки пристенных поручней, жесткой спинки на унитаза зона будет доступна для следующих категорий инвалидов – О, С, К с помощью персонала.

Фото № 9



**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Берёзка» Арсеньевского городского округа. 692331, Российская Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 78/А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нет визуальной информации – схемы расположения кабинетов. Отсутствует навигация на объекте.	Все	Разместить схему расположения кабинетов общей доступности при входе, указатели движения в отдельные зоны (администрация, медицинский блок, спортивный, музыкальный залы).	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Не выявлено	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Должны быть комплексными системы средств информации и сигнализации, размещаемые на объекте, и на путях их движения.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На объекте обслуживание осуществляется при непрерывной помощи и в сопровождении персонала. Наличие схемы навигации на входной зоне обеспечит универсальную доступность для всех категорий инвалидов и МГН.

План 1 этажа МДОБУ ЦРР д/с № 2 «Берёзка»

